


사천시실내수영장 실내공기질 측정사진



1층 로비



2층 관람객석



2층 체력단련실

실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시실내수영장	② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	품질관리용 재측정
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 주공로 32-2		시 설 명	실내 체육시설
	대 표 자 (의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장		규 모	6,974 m ²
	관 리 책 임 자	최 상 진		의 례 항 목	TVOC

측정지점 선정
1지점
2층 관람객석

③ 시 료 채 취	측정 현장 정보	실 내 기 상			관련설비설치/가동여부	
		실내온도 (°C)	습도 (%)	실내기압 (hPa)	환기설비	공기정화설비
	2층 관람객석	27.7	89.7	1011.5	설치/가동	미설치/미가동
	채 취 자 의 견	상기값은 측정시간내 평균치 값이며 내부조건에 따라 차이가 있음.				
채 취 일	2023년 7월 26일	시료채취자	김 유 미	(서명)		

구분	측정항목	관리 기준	측정 지점	지점별 횟수	분석값	측정분석결과	측정시간	측정분석방법	비고
④ 측 정 분 석 결 과				1	215.8				
	권고 기준	총휘발성유기화합물 (TVOC)	500 μg/m ³	1		313.4	1hr	GC/MS 분석법	
					2	410.9			

분석기간 2023-07-26 ~ 2023-08-09 분석책임자 윤 혜 연 (서명)

⑤ 종합 의견 관리기준 이하로 적합.

위와 같이 측정분석결과에 의하여 사실대로 기록 합니다.

상 호
소 재 지
연 락 처
대 표 자

2023 년 8 월 10 일
(주) 그 린 환 경 연 구 원
경상남도 김해시 서김해대로 20-16
Tel. 055)266-8493~5 Fax 281-7403
김 성



사천시실내수영장 실내공기질 재측정사진



2층 관람객석